



1. POWER ON/OFF 電源スイッチ
2. TRIGGER EXT./INT. 発光信号切替スイッチ
3. MODE STROBO/CONTINUE 発光モード切替スイッチ
4. BRIGHT LEVEL ADJ. 光量調光ダイヤル
5. STROBO PULSE WIDTH 発光時間幅設定スイッチ
6. x10/x1またはx100/x10 倍率切替スイッチ
7. OUT (for LAMP) ランプコード接続用コネクタ
8. EXT.PULSE WIDTH CONTROL IN 発光時間幅制御用コード接続コネクタ
9. STROBO TRIGGER IN トリガ用コード接続部
10. AC IN AC電源入力コネクタ
11. 空冷用ファン
12. プラスチック足(取り外し可)

動作温度0~40℃
湿度35~90%(但し結露なきこと)

画像処理用LED電源		型式	LPS-220KS LPS-220MS
06.9.4			
07.9.6	空冷ファン新設		
12.10.23			
		製造 販売 代理	日進電子工業株式会社

△	--		
△	--		
△	--		
△	--		
△	--		